




IN230800338V01\_UK\_FR\_DE\_IT

**836-500\_836-497\_920-067**




**EN\_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRENER ULTERIEUREMENT.**










**DE\_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_ IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.**


**DESSIN ÉCLATÉ/EXPLODED DRAWING:  
EXPLOSIONSZEICHNUNG/VISTA ESPLOSA:**



**LES PIÈCES / PARTS:  
TEILE / PARTI:**

 <p><b>A</b> X14 M6X14</p>	 <p><b>B</b> X8 M6x30</p>	 <p><b>C</b> X4 M6x50</p>	 <p><b>D</b> X6 M4x18</p>
 <p><b>E</b> X1 M4</p>	 <p><b>F</b> X4</p>	 <p><b>G</b> X1</p>	 <p><b>H</b> X1</p>
 <p><b>I</b> X3</p>			

# 1.




## REMARQUE:

1. Veuillez faire les trous filetés sur la partie 9 s'orienter vers le haut.
2. Veuillez ne pas serrer complètement les vis.

## REMARK:

1. Please make the threaded holes on part 9 face upwards.
2. Please do not fully tighten screws.





## ANMERKUNG

1. Bitte das Gewindeloch von Teil 9 nach oben legen.
2. Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest.



## NOTA:


1. Si prega di praticare i fori filettati sulla parte 9 rivolti verso l'alto.
2. Si prega di non stringere completamente le viti.

# 2.



# 3.

	<b>B</b> X4 M6x30
	<b>E</b> X1 M4



**REMARQUE**

Veuillez ne pas serrer complètement les vis.

**REMARK:**

Please do not fully tighten screws.



**ANMERKUNG**


Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest.

**NOTA:**

Si prega di non stringere completamente le viti.

4.

	<b>C</b> X4 M6x50
	<b>E</b> X1 M4



**REMARQUE**

Veillez ne pas serrer complètement les vis.

**REMARK:**

Please do not fully tighten screws.


**ANMERKUNG**



Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest.

**NOTA:**


Si prega di non stringere completamente le viti.



5.



	<b>A</b> X 4 M6x14
	<b>E</b> X 1 M4

6.



	<b>A</b> X 2 M6x14
	<b>E</b> X 1 M4

**REMARQUE:**

Veuillez ne pas serrer complètement les vis.

**ANMERKUNG**

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest.


**REMARK:**



Please fully tighten all the screws installed before.

**NOTA:**

Si prega di stringere completamente tutte le viti installate in precedenza.

7.



	<b>A</b> X4 M6x14
	<b>E</b> X1 M4



8.


**REMARQUE:** les parties 8 et 2 peuvent échanger des positions selon vos besoins. Instruction comme suit.

**NOTE:** Part 8 and part 2 can exchange positions as you need. Instruction as follows.


**ANMERKUNG:** Teil 8 und Teil 2 können bei Bedarf Positionen tauschen. Anweisung wie folgt.

**NOTA:** le parti 8 e 2 possono scambiarsi di posizione come necessario. Seguire le istruzioni come segue.

	<b>A</b> X4 M6x14
	<b>E</b> X1 M4



9.



**REMARQUE:**

Attention, lors de la fixation des bâtons, s'il vous plaît aligner les trous des bâtons avec les vis de cadre en acier.

**REMARK:**

When attaching stickers, please align the sticker holes with the holes on steel frame.

**BEMERKUNG:**




Richten Sie beim Anbringen von Aufklebern die Aufkleberlöcher an den Löchern am Stahlrahmen aus.


**NOTA:**


Quando si applicano gli adesivi, allineare i fori degli adesivi con i fori praticati sul telaio in acciaio inossidabile.



10.

	<b>D</b> X6 M4x18
	<b>H</b> X1
	<b>G</b> X1





The usage of cable tie clamps.

1. The surface must be clean, uniform, and dry.

Do not use it on concrete, rough, or loose surfaces.

2. Carefully remove the body paper when using it, then quickly place the product in the proper position and press it firmly to maintain complete contact.

3. The pasted product is affected by the size of the bottom area, temperature and pressure holding time.

4. The normal adhesive temperature is (8° C-32° C), please try not to use it at a lower temperature, to avoid that the paste will be too hard to get wet effectively.

5. After the product is pasted, please do not use it immediately. When the product is naturally placed for 5-10 hours, the effect will be better the next day. When the product is stored, it should be tightly sealed. Otherwise, the 3M glue will fail over time.

L'utilisation de collier de serrage pour câbles.

1. La surface doit être propre, uniforme et sèche.


Ne l'utilisez pas sur des surfaces en béton, rugueuses ou lâches.

2. Retirez soigneusement le papier du corps lors de son utilisation, puis placez rapidement le produit dans la bonne position, et appuyez fermement pour maintenir un contact complet.

3. Le produit collé est affecté par la taille de la zone inférieure, la température et le temps de maintien sous pression.

4. La température normale de l'adhésif est de (8° C -32° C), veuillez essayer de ne pas l'utiliser à une température inférieure, pour éviter que la pâte soit trop dure pour être mouillée efficacement.

5. Après avoir collé le produit, veuillez ne pas l'utiliser immédiatement. Lorsque le produit est placé naturellement pendant 5 à 10 heures, l'effet sera meilleur le lendemain. Lorsque le produit est stocké, il doit être hermétiquement fermé. Sinon, la colle 3M se détériorera avec le temps.



### Die Verwendung von Kabelbinderklemmen.

1. Die Oberfläche muss sauber, gleichmäßig und trocken sein.

Verwenden Sie es nicht auf Beton, rauen oder losen Oberflächen.

2. Entfernen Sie das Körperpapier vorsichtig, wenn Sie es verwenden. Bringen Sie das Produkt schnell in die richtige Position und drücken Sie es fest an, um den vollständigen Kontakt aufrechtzuerhalten.

3. Das geklebte Produkt wird durch die Größe des Bodenbereichs, die Temperatur und die Druckhaltezeit beeinflusst.

4. Die normale Klebetemperatur beträgt (8 ° C-32 ° C). Verwenden sie es nicht bei einer niedrigeren Temperatur, um zu vermeiden, dass die Paste zu hart wird, um effektiv nass zu werden.

5. Nach dem Einfügen des Produkts verwenden Sie es bitte nicht sofort. Wenn das Produkt 5-10 Stunden lang auf natürliche Weise platziert wird, ist die Wirkung am nächsten Tag besser. Wenn das Produkt gelagert wird, sollte es dicht verschlossen sein. Andernfalls versagt der 3M-Kleber mit der Zeit.

### Uso dei morsetti per fascette.

1. La superficie deve essere pulita, uniforme e asciutta.

Non utilizzare su superfici in cemento, ruvide o instabili.

2. Rimuovere accuratamente la confezione quando si utilizza il prodotto, quindi posizionarlo rapidamente in posizione corretta e premere con decisione per mantenere il contatto completo.

3. La stabilità del prodotto è influenzata dalle dimensioni dell'area sottostante, dalla temperatura e dal tempo di mantenimento della pressione.

4. La temperatura normale dell'adesivo è (8 ° C -32 ° C), cercare di non usarlo ad una temperatura inferiore, per evitare che la pasta si bagni troppo.

5. Dopo averlo incollato, non utilizzarlo immediatamente. Quando il prodotto viene riposto per 5-10 ore, l'effetto sarà migliore il giorno successivo. Quando il prodotto viene riposto, deve essere sigillato ermeticamente. Altrimenti, la colla 3M si allentera' nel tempo.

**UK**

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

**ES**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE

BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

**FR**

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

**PT**

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

**DE**

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

**IT**

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA