




IN221000428V04_US_CA_UK_FR_ES_DE

B71-051_B71-051V80

EN



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION









IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read carefully and save all instructions:

1. When assembling the work bench make sure that the P lastic feet are correctly assembled to the frame legs.
2. Make sure all bolts and screws assembled are securely tightened before each use.
3. If work bench is folded during storage bolts may need to be loosen prior to folding. NOTE: Please be sure that the bolts are re-tightened before each use.
4. Keep the work area clean. Cluttered work areas and work benches invite accidents. Do not leave tools or other materials on work bench when not in use.
5. Never use cross bars as a step ladder.
6. Never stand, sit, or kneel on the assembled work bench.
7. Never exceed recommended maximum weight capacity on work bench (100 Kg).
8. Always lower heavy loads onto to work top gently so that the strain is taken gradually.

SAVE ALL INSTRUCTIONS!

LIST OF MAIN PARTS


| FIGURE | DESCRIPTION(MM) | QTY |
|---|-----------------|-------|
|  | WORK TOP | 2 PCS |
|  | SLIDE BASES | 2 PCS |
|  | MOVABLE FEET | 2 PCS |
|  | HORIZONTAL POLE | 1 PCS |
|  | LEG FRAMES | 2 PCS |
|  | CROSSBARS | 2 PCS |
|  | PLASTIC FEET | 4 PCS |
|  | CHOCKS | 4 PCS |

LIST OF MAIN PARTS

FIGURE


DESCRIPTION(MM)

QTY




BOLTS M6XP1X35mm

8 PCS



BOLTS M5-A x12mm

2 PCS



BOLTS M8x14mm

4 PCS



BOLTS M5-B x12mm

2 PCS



WOOD SCREWS

16 PCS



WASHERS 16x8

8 PCS



WASHERS 13x6

16 PCS



WASHERS 5x0.8

6 PCS



NUTS M8xP1.2

4 PCS




NUTS M6xP1

8 PCS



NUTS M5xP1

4 PCS





U PIN 6mm

2 PCS

STEP1: Assembling work top

Use woodscrews to connect slide bases to work-tops with notches facing inward.


Use bolts (M8X14mm) space, nuts (M8xP1.2) and washers (16x8x1.2) to connect moveable feet to slide bases.



STEP2: Assembling leg frames, and crossbars

Use bolts (M6xP1x35mm), washers (13x6x1.2) and nuts (M6XP1) to connect the crossbars and the leg frames.

Use bolts (M5-A x12mm and M5-B x12mm) washers (5x0.8) and nuts (M6XP1) to connect horizontal pole to leg frames.



STEP3: Attach leg frames to work top



Open up leg frames so that the leg frames are standing freely then close and lock latches attached to leg frames.

Make sure latches are secured.

Take assembled work top, slides bases, and moveable feet then place them on the ground so that moveable feet are in a vertical or 90° position.

Take assembled leg frames, crossbars, and horizontal poles and turn upside down so that the legs of leg frames are pointed up and then slide leg frames onto moveable feet.

Secure work top to leg frames with U pins.




STEP4:

Attach plastic feet to the leg frames.


Turn over assembled work bench and have work bench stand upright.

Each plastic foot must be attached with the longest edge at the outer corner.




STEP5:

Select suitable holes on the work-tops to attach chocks.



WARNING:

DO NOT USE WORK BENCH AS A LADDER
LOAD CAPACITY FOR WORK BENCH IS 100 KGS



IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez lire attentivement et conserver toutes les instructions :

1. Lors de l'assemblage du banc de travail, assurez-vous que les pieds en plastique sont correctement assemblés aux pieds du cadre.

2. Assurez-vous que tous les boulons et vis assemblés sont bien serrés avant chaque utilisation.

3. Si le banc de travail nécessite être plié pour le rangement, il peut être nécessaire de desserrer les boulons avant de le plier.

REMARQUE: Veillez à ce que les boulons soient resserrés avant chaque utilisation.

4. Gardez la zone de travail propre. Les zones de travail et les bancs de travail encombrés sont propices aux accidents. Ne laissez pas d'outils ou d'autres matériaux sur le banc de travail lorsqu'il n'est pas utilisé.

5. Ne jamais utiliser les barres transversales comme escabeau.









6. Ne jamais se tenir debout, s'asseoir ou s'agenouiller sur le banc de travail assemblé.

7. Ne jamais dépasser la capacité de poids maximale recommandée pour le banc de travail (100 kg).













8. Descendez toujours les charges lourdes sur le plan de travail en douceur, de manière à ce que l'effort soit absorbé progressivement.

CONSERVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS!

LISTE DES PIÈCES PRINCIPALES

| FIGURE | DESCRIPTION(MM) | QTÉ |
|---|--------------------|-------|
|  | PLAN DE TRAVAILBA | 2 PCS |
|  | SES COULISSANTES | 2 PCS |
|  | PIEDS MOBILES | 2 PCS |
|  | POTEAU HORIZONTAL | 1 PCS |
|  | PIÈTEMENTS | 2 PCS |
|  | BARRETTES | 2 PCS |
|  | PIEDS EN PLASTIQUE | 4 PCS |
|  | CALES | 4 PCS |



LISTE DES PIÈCES PRINCIPALES

| FIGURE | DESCRIPTION(MM) | QTÉ |
|---|--------------------|--------|
|  | BOULONS M6XP1X35mm | 8 PCS |
|  | BOULONS M5-A x12mm | 2 PCS |
|  | BOULONS M8x14mm | 4 PCS |
|  | BOULONS M5-B x12mm | 2 PCS |
|  | VIS À BOIS | 16 PCS |
|  | RONDELLES 16x8 | 8 PCS |
|  | RONDELLES 13x6 | 16 PCS |
|  | RONDELLES 5x0,8 | 6 PCS |
|  | ÉCROUS M8xP1,2 | 4 PCS |
|  | ÉCROUS M6xP1 | 8 PCS |
|  | ÉCROUS M5xP1 | 4 PCS |
|  | GOUPILLE en U 6 mm | 2 PCS |

ÉTAPE 1: Assemblage du plan de travail

Utiliser des vis à bois pour relier les bases coulissantes aux plans de travail, les encoches étant tournées vers l'intérieur.


Utilisez des boulons (M8X14mm), des écrous (M8xP1,2) et des rondelles (16x8x1,2) pour connecter les pieds mobiles aux bases coulissantes.



ÉTAPE 2: Assemblage des piètements et des barrettes

Utilisez des boulons (M6xP1x35mm), des rondelles (13x6x1,2) et des écrous (M6XP1) pour relier les traverses et les piètements.

Utilisez des boulons (M5-A X12mm et M5-B X12mm), des rondelles (5x0,8) et des écrous (M6XP1) pour relier le poteau horizontal aux piètements.



ÉTAPE 3: Fixez les piètements au plan de travail



Ouvrez les piètements de manière à ce qu'ils soient libres, puis fermez et verrouillez les loquets fixés aux piètements.

Assurez-vous que les loquets sont bien fixés.

Prenez le plan de travail assemblé, les bases coulissantes et les pieds mobiles, puis placez-les sur le sol de sorte que les pieds mobiles soient en position verticale ou à 90°.

Prenez les piètements, les barrettes et les poteaux horizontaux assemblés et retournez-les de manière à ce que les pieds des piètements soient dirigés vers le haut, puis faites-les glisser sur les pieds mobiles.


Fixez le plan de travail aux piètements avec des goupilles en U.



ÉTAPE 4:


Fixez les pieds en plastique aux piètements. Retournez le plan de travail assemblé et faites-le tenir debout.

Chaque pied en plastique doit être fixé de manière à ce que le bord le plus long soit situé dans le coin extérieur.




ÉTAPE 5:

Sélectionnez les trous appropriés sur les plans de travail pour fixer les cales.



AVERTISSEMENT:

N'UTILISEZ PAS LE BANC DE TRAVAIL COMME UNE ÉCHELLE
LA CAPACITÉ DE CHARGE DU BANC DE TRAVAIL EST DE 100 KG



IMPORTANTE - CONSERVE ESTA INFORMACIÓN
PARA SU CONSULTA POSTERIOR: LEER DETALLADAMENTE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea cuidadosamente y guarde todas las instrucciones bien:

1. Cuando monte el banco de trabajo, asegúrese de que las patas de plástico estén montadas en las patas del marco de manera correcta.
2. Asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén apretados firmemente antes de utilizarlo cada vez.
3. Si pliegue el banco de trabajo para almacenarlo, es posible que sea necesario aflojar los pernos antes de plegar el banco de trabajo. **NOTA:** Asegúrese de volver a apretar los pernos firmemente antes de utilizarlo cada vez.
4. Mantenga limpia el área de trabajo. Si las áreas de trabajo y los bancos de trabajo están desordenados, podrán causar accidentes. Cuando el banco de trabajo no esté en uso, no deje herramientas u otros materiales sobre él.
5. Nunca utilice barras transversales como una escalera de mano.
6. No se pare, se siente o se arrodille en el banco de trabajo montado.
7. No exceda la capacidad máxima de peso recomendada del banco de trabajo (100 kg).
8. Siempre baje las cargas pesadas sobre la encimera cuidadosamente con el fin de soportar la tensión gradualmente.


GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES!

LISTA DE PIEZAS PRINCIPALES

FIGURA


DESCRIPCIÓN(MM)

CANTIDAD




ENCIMERA

2 piezas




BASES DESLIZANTES

2 piezas




PATAS MOVILES

2 piezas




POSTE HORIZONTAL

1 pieza



MARCOS DE PATAS

2 piezas



BARRAS TRANSVERSALES

2 piezas



PATAS DE PLÁSTICO













4 piezas



CUÑAS

4 piezas



LISTA DE PIEZAS PRINCIPALES

| FIGURA | DESCRIPCIÓN(MM) | CANTIDAD |
|---|------------------------------|-----------|
|  | PERNOS M6XP1X35mm | 8 piezas |
|  | PERNOS M5-A x12mm | 2 piezas |
|  | PERNOS M8x14mm | 4 piezas |
|  | PERNOS M5-B x12mm | 2 piezas |
|  | TORNILLOS DE MADERA | 16 piezas |
|  | ARANDELAS 16x8 | 8 piezas |
|  | ARANDELAS 13x6 | 16 piezas |
|  | ARANDELAS 5x0,8 | 6 piezas |
|  | TUERCAS M8xP1,2 | 4 piezas |
|  | TUERCAS M6xP1 | 8 piezas |
|  | TUERCAS M5xP1 | 4 piezas |
|  | PASADOR EN FORMA DE "U" 6 mm | 2 piezas |

PASO 1: Montaje de la encimera

Utilice los tornillos de madera para fijar las bases deslizantes a las encimeras que sus muescas deben estar hacia adentro.


Utilice los pernos (M8X14mm) de espacio, tuercas (M8xP1,2) y arandelas (16x8x1,2) para conectar las patas móviles a las bases deslizantes.



PASO 2: Montaje de marcos de patas y barras transversales

Utilice los pernos (M6xP1x35mm), arandelas (13x6x1,2) y tuercas (M6XP1) para conectar las barras transversales y los marcos de patas.

Utilice los pernos (M5-A X12 y M5-B X12), arandelas (5x0,8) y tuercas (M6XP1) para conectar el poste horizontal a los marcos de patas.



M5-B x12mm



M5-A x12mm

PASO 3: Fije los marcos de patas a la encimera



Abra los marcos de patas de modo que los marcos de patas estén estables, entonces cierre y trabe los pestillos unidos a los marcos de patas.

Asegúrese de que los pestillos estén fijados.

Tome la encimera montada, las bases deslizantes y los patas móviles, entonces colóquelos sobre el suelo de modo que las patas móviles estén en posición vertical o de 90 °.

Tome los marcos de patas, las barras transversales y los postes horizontales montados, luego colóquelos boca abajo para que las patas de marcos de patas apunten hacia arriba, entonces deslice los marcos de patas sobre los patas móviles.

Fije la encimera a los marcos de patas con pasadores en forma de "U".




PASO 4:

Coloque las patas de plástico en los marcos de patas.


Dé la vuelta al banco de trabajo montado y haga que el banco de trabajo se coloque en posición vertical.

Cada pata de plástico debe ser fijada con el borde más largo en la esquina exterior.




PASO 5:

Elija los orificios apropiados en las encimeras para colocar las cuñas.



ADVERTENCIA:

NO UTILICE EL BANCO DE TRABAJO COMO UNA ESCALERA
LA CAPACIDAD DE CARGA DEL BANCO DE TRABAJO ES DE 100 KGS



WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR
EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

MONTAGEANLEITUNG









WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf:

1. Achten Sie beim Zusammenbau der Werkbank darauf, dass die Kunststofffüße korrekt an den Rahmenbeinen montiert sind.
2. Stellen Sie sicher, dass alle montierten Bolzen und Schrauben vor jedem Gebrauch fest angezogen sind.
3. Wenn die Werkbank während der Lagerung zusammengeklappt wird, müssen die schrauben vor dem Zusammenklappen möglicherweise gelöst werden. HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die schrauben vor jedem Gebrauch wieder angezogen werden.
4. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. Unaufgeräumte Arbeitsbereiche und Werkbänke laden zu Unfällen ein. Lassen Sie keine Werkzeuge oder andere Materialien auf der Werkbank liegen, wenn sie nicht benutzt werden.
5. Verwenden Sie die Querträger niemals als Trittleiter.
6. Stehen, sitzen oder knien Sie niemals auf der montierten Werkbank.
7. Überschreiten Sie niemals die empfohlene maximale Gewichtskapazität der Werkbank (100 kg).
8. Schwere Lasten immer sanft auf die Arbeitsplatte absenken, damit die Belastung allmählich aufgenommen wird.

ALLE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN!

LISTE DER HAUPTTEILE



| ABBILDUNG | BESCHREIBUNG (mm) | ANZAHL |
|---|--------------------|---------|
|  | ARBEITSPLATTE | 2 STCK. |
|  | GLEITSCHIENEN | 2 STCK. |
|  | BEWEGLICHE FÜSSE | 2 STCK. |
|  | HORIZONTALE STANGE | 1 STCK. |
|  | BEINRAHMEN | 2 STCK. |
|  | QUERSTREBEN | 2 STCK. |
|  | KUNSTSTOFF-FÜSSE | 4 STCK. |
|  | UNTERLEGKEILE | 4 STCK. |

LISTE DER HAUPTTEILE

| ABBILDUNG | BESCHREIBUNG (mm) | ANZAHL |
|---|---------------------------|----------|
|  | SCHRAUBEN M6 X P1 X35 mm | 8 STCK. |
|  | SCHRAUBEN M5-A x 12 mm | 2 STCK. |
|  | SCHRAUBEN M8 x 14 mm | 4 STCK. |
|  | SCHRAUBEN M5-B x 12 mm | 2 STCK. |
|  | HOLZSCHRAUBEN | 16 STCK. |
|  | UNTERLEGSCHHEIBEN 16 X 8 | 8 STCK. |
|  | UNTERLEGSCHHEIBEN 13 X 6 | 16 STCK. |
|  | UNTERLEGSCHHEIBEN 5 X 0,8 | 6 STCK. |
|  | SCHRAUBEN M8 x P1,2 | 4 STCK. |
|  | SCHRAUBEN M6 x P1 | 8 STCK. |
|  | SCHRAUBEN M5 x P1 | 4 STCK. |
|  | U-STIFT 6 mm | 2 STCK. |

SCHRITT 1: Arbeitsplatte montieren


Verwenden Sie Holzschrauben, um die Gleitschienen mit den Arbeitsplatten zu verbinden, wobei die Kerben nach innen zeigen. Verwenden Sie Schrauben (M8 X14 mm) mit Abstand, Muttern (M8 x P1.2) und Unterlegscheiben (16 x 8 x 1,2), um die beweglichen Füße mit den Gleitschienen zu verbinden.



SCHRITT 2: Zusammenbau der Beinrahmen und Querstreben

Verwenden Sie Schrauben (M6 x P1 x 35 mm), Unterlegscheiben (13 x 6 x 1,2) und Muttern (M6 X P1), um die Querstreben und die Beinrahmen zu verbinden.

Verwenden Sie Schrauben (M5-A X12mm und M5-B X12mm), Unterlegscheiben (5 x 0,8) und Muttern (M6 X P1), um die horizontale Stange mit den Beinrahmen zu verbinden.



SCHRITT 3: Befestigen der Beinrahmen an der Arbeitsplatte



Öffnen Sie die Beinrahmen, so dass die Beinrahmen frei stehen, und schließen und verriegeln Sie die an den Beinrahmen angebrachten Riegel.

Vergewissern Sie sich, dass die Riegel gesichert sind.

Nehmen Sie die zusammengebaute Arbeitsplatte, die Gleitschienen und die beweglichen Füße und legen Sie sie so auf den Boden, dass sich die beweglichen Füße in einer vertikalen oder 90°-Position befinden.

Nehmen Sie die zusammengebauten Beinrahmen, Querstreben und horizontalen Stangen und drehen Sie sie um, so dass die Beine der Beinrahmen nach oben zeigen, und schieben Sie dann die Beinrahmen auf die beweglichen Füße.


Sichern Sie die Arbeitsplatte mit U-Bolzen an den Beinrahmen.



SCHRITT 4:


Befestigen Sie die Kunststofffüße an den Beinrahmen. Drehen Sie die montierte Werkbank um und lassen Sie die Werkbank aufrecht stehen.

Jeder Kunststofffuß muss mit der längsten Kante an der äußeren Ecke angebracht werden.



SCHRITT5:

Geeignete Löcher auf den Arbeitsplatten auswählen, um Unterlegkeile zu befestigen.



WARNUNG:

WERKBANK NICHT ALS LEITER VERWENDEN
BELASTBARKEIT DER WERKBANK BETRÄGT 100 KG

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
Fabriqué en Chine



FR

DONNEZ
OU
RECYCLEZ



OU

ASSOCIATION



OU

LIVRAISON



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom