





INcfb043\_UK\_DE\_IT

**836-501**




IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

# ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

# EXPLODED DRAWING

# EXPLOSIONSZEICHNUNG










# VISTA ESPLOSA






# PARTS

# TEILE

# PARTI



# 1



Pay attention to the position of parts  
The installation is shown in the figure.

Achten Sie auf die Lage der Teile  
Die Montage ist in der Abbildung dargestellt.


Prestare attenzione alla posizione delle parti.  
Seguire l'installazione mostrata in figura



**B** X4  
M6x40



**E** X1  
M4



### REMARK



1. Part **11 and 14**, towards hole up,
2. The installation is shown in the figure.
3. Tighten all screws

### BEMERKUNG

1. Teil **11 und 14**, in Richtung Bohrung oben,
2. Die Montage ist in der Abbildung dargestellt.
3. Ziehen Sie alle Schrauben fest.

### NOTA


1. Le parti **11 e 14**, rivolte verso il foro in alto.,
2. Seguire l'installazione mostrata in figura.
3. Stringere tutte le viti.

	<b>B</b> X2 M6x40
	<b>E</b> X1 M4


Pay attention to the position of parts  
The installation is shown in the figure.




Achten Sie auf die Lage der Teile  
Die Montage ist in der Abbildung dargestellt.

Prestare attenzione alla posizione delle parti.  
Seguire l'installazione mostrata in figura



4




	<b>C</b> X4 M6x50
	<b>E</b> X1 M4
	<b>D</b> X4 6x40

Pay attention to the position of parts  
The installation is shown in the figure.

Pachten Sie auf die Lage der Teile  
Die Montage ist in der Abbildung dargestellt.


Prestare attenzione alla posizione delle parti.  
Seguire l'installazione mostrata in figura



5




5



6




	<b>A</b> X4 M6x12
	<b>E</b> X1 M4




7



	<b>A</b> X4 M6x12
	<b>E</b> X1 M4

8




	<b>C</b> X2 M6x50
	<b>E</b> X1 M4
	<b>D</b> X2



Pay attention to the installation direction, be sure to install as shown in the figure

Achten Sie auf die Montagerichtung, stellen Sie sicher, dass Sie wie in der Abbildung gezeigt montieren.

Prestare attenzione alla direzione di installazione, assicurarsi di installare come mostrato in figura.

9



	<b>A</b> X2 M6x12
	<b>E</b> X1 M4

**REMARK**

Please fully tighten all the screws installed before.

**BEMERKUNG**


Bitte ziehen Sie alle zuvor montierten Schrauben vollständig an.

**NOTA**

Si prega di stringere completamente tutte le viti installate in precedenza.



# 10



# 11

## REMARK



Please fully tighten all the screws installed before.




## BEMERKUNG

Bitte ziehen Sie alle zuvor montierten Schrauben vollständig an.

## NOTA

Si prega di stringere completamente tutte le viti installate in precedenza.



	<b>I</b> X3		<b>A</b> X6 M6x12
			<b>E</b> X1 M4

**REMARK**


1. Tighten the screws after the table is aligned.
2. Put a blanket under the board to avoid scratch or damage.

**BEMERKUNG**

1. Ziehen Sie die Schrauben an, nachdem der Tisch ausgerichtet ist.
2. Legen Sie eine Decke unter die Platte, um Kratzer oder Schäden zu vermeiden.

**NOTA**

1. Stringere le viti dopo aver allineato il tavolo.
2. Mettere un telo sotto il tavolo per evitare graffi o danni.



**REMARK**



Please fully tighten all the screws before installed.


**BEMERKUNG**

Bitte ziehen Sie alle zuvor montierten Schrauben vollständig an.


**NOTA**

Si prega di stringere completamente tutte le viti installate in precedenza.


	<b>B</b> X10 M6x40
	<b>E</b> X1 M4





# 14





# 15



16



17



**REMARK**


Need two people to flip the desk carefully.

**BEMERKUNG**

Man braucht zwei Personen, um den Tisch vorsichtig zu wenden.

**NOTA**

Per capovolgere il tavolo in sicurezza sono necessarie due persone.



The useage of cable tie clamps.

1.The surface must be clean, uniform, and dry.

Do not use it on concrete, rough, or loose surfaces.

2.Carefully remove the body paper when using it, then quickly place the product in the proper position and press it firmly to maintain complete contact.

3.The pasted product is affected by the size of the bottom area, temperature and pressure holding time.

4.The normal adhesive temperature is (8° C-32° C), please try not to use it at a lower temperature, to avoid that the paste will be too hard to get wet effectively.

5.After the product is pasted, please do not use it immediately. When the product is naturally placed for 5-10 hours, the effect will be better the next day. When the product is stored, it should be tightly sealed. Otherwise, the 3M glue will fail over time.

#### **Die Verwendung von Kabelbinderklemmen.**

1. Die Oberfläche muss sauber, gleichmäßig und trocken sein.


Verwenden Sie es nicht auf Beton, rauhen oder losen Oberflächen.

2. Entfernen Sie das Körperpapier vorsichtig, wenn Sie es verwenden. Bringen Sie das Produkt schnell in die richtige Position und drücken Sie es fest an, um den vollständigen Kontakt aufrechtzuerhalten.

3. Das geklebte Produkt wird durch die Größe des Bodenbereichs, die Temperatur und die Druckhaltezeit beeinflusst.

4. Die normale Klebetemperatur beträgt (8 ° C-32 ° C). Verwenden sie es nicht bei einer niedrigeren Temperatur, um zu vermeiden, dass die Paste zu hart wird, um effektiv nass zu werden.

5. Nach dem Einfügen des Produkts verwenden Sie es bitte nicht sofort. Wenn das Produkt 5-10 Stunden lang auf natürliche Weise platziert wird, ist die Wirkung am nächsten Tag besser. Wenn das Produkt gelagert wird, sollte es dicht verschlossen sein. Andernfalls versagt der 3M-Kleber mit der Zeit.



### Uso dei morsetti per fascette.

1. La superficie deve essere pulita, uniforme e asciutta.  
Non utilizzare su superfici in cemento, ruvide o instabili.
2. Rimuovere accuratamente la confezione quando si utilizza il prodotto, quindi posizionarlo rapidamente in posizione corretta e premere con decisione per mantenere il contatto completo.
3. La stabilità del prodotto è influenzata dalle dimensioni dell'area sottostante, dalla temperatura e dal tempo di mantenimento della pressione.
4. La temperatura normale dell'adesivo è (8 °C -32 °C), cercare di non usarlo ad una temperatura inferiore, per evitare che la pasta si bagni troppo.
5. Dopo averlo incollato, non utilizzarlo immediatamente. Quando il prodotto viene riposto per 5-10 ore, l'effetto sarà migliore il giorno successivo. Quando il prodotto viene riposto, deve essere sigillato ermeticamente. Altrimenti, la colla 3M si allentera' nel tempo.

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it