




INdca060_GL

D51-278



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

- 1.This product must be assembled by an adult.
- 2.Do not over torque screws and bolts.
- 3.Do not install in flammable place in case of fire.
- 4.Use on a flat ground.


- 1.Ce produit doit être assemblé par un adulte.
2. Ne serrez pas trop les vis et boulons.
3. N'installez pas le produit à l'endroit inflammable en cas d'incendie.
- 4.Veuillez l'utiliser sur un terrain plat.

- 1.Esta jaula para mascota debe ser ensamblado por un adulto.
- 2.No apriete los tornillos y pernos demasiado.
- 3.Para evitar incendios, no instale la jaula para mascota en un lugar inflamable.
- 4.Utilice la jaula para mascota sobre un terreno plano.


- 1.Dieses Produkt sollte von einem Erwachsenen zusammengestellt werden.
- 2.Ziehen Sie die Schrauben und Bolzen nicht zu fest an.
- 3.Installieren Sie im Brandfall nicht an brennbaren Orten.
- 4.Bitte verwenden Sie es auf einem ebenen Boden.

- 1.Questo prodotto va assemblato da un adulto.
- 2.Non stringere eccessivamente viti e bulloni.
- 3.Non installare in un luogo esposto a potenziali incendi.
- 4.Si prega di usare su una superficie piana.


① x 01




② x 01




③ x 01




④ x 01




⑤ x 01




⑥ x 01




⑦ x 01



⑧ x 01




⑨ x 01



⑩ x 01




⑪ x 01



⑫ x 02




A x08
+1(spare)




M3.5*40

B x08
+1(spare)




M3.5*30

C x30
+2(spare)




M3.0*16


D x03




E x01



L x01




R x01




① x01




② x01





D x03




C x18







M3.0*16



C x18



01




⑩x01




⑫x02




Ⓔx01



Ⓒx04



M3.0*16




C*2

C*2


⑨x01



Ⓑx04



M3.5*30



B*4

⑨


⑤x01



⑥x01



⑪x01



⑦x01




Ⓛx01



Ⓡx01



Ⓒx08



M3.0*16

